

G. (Tappa 13)

Interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di protezione della ciclopedonalità, per superare le criticità emerse

In questa sezione proponiamo una coppia di foto che documenta le situazioni di un incrocio in prossimità della Scuola primaria di via Perasso, prima e dopo l'intervento del Comune.

Si tratta di una tipologia di interventi modulari a basso costo, eppure efficaci, volti a mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e a impedire che le auto salgano sui marciapiedi.

In un caso le strisce pedonali sono state allontanate dall'incrocio, riducendo la sezione stradale per rendere più veloce l'attraversamento e più visibili i pedoni.

Nell'altro le strisce pedonali non c'erano e sono state introdotte con gli stessi criteri appena descritti.



G. a



Scuola Perasso
Via Bottego – Via Mondovì



prima degli interventi



Scuola Perasso
Via Bottego – Via Mondovì



dopo gli interventi